VÄSBYHEM
En värd för alla

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-16

Objektsnr
2932-0466

Adress
Ryttargatan 110

Objektstyp
2 rum och kök

Besiktningsdag
2026-11-11

Inflyttningsdatum
2027-02-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum/Duschrum	El-Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum/Duschrum	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Uteplats	Uteplats återställning	Uteplats och tomt ska lämnas i ett städat och välvårdat skic, kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Golv-Plastmatta	Bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Trapphus i lägenhet	Helreparation-Målat	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Tak-Målat/Vägg-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Plastmatta	Bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor - Lackade	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Spis	Spisens förvaringslåda lös	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Notering	Bänkskiva bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett Slipning/Lack	Golv bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Tak-Målat/Vägg-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Tak-Målat/Vägg-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Plastmatta	Bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Klädkammare 1	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar