VÄSBYHEM
En värd för alla

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-06

Objektsnr
1234-0951

Adress
Hagvägen 47

Objektstyp
3 rum och kök

Besiktningsdag
2026-11-04

Inflyttningsdatum
2027-01-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla saknas. Originalet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Blandare-Tvättställ	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Notering	Duschhörna från tidigare hg	1. Ingen åtgärd
Duschrum 1	Notering	Duschkabin demonteras och eventuella skador åtgärdas. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Bänkskiva bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkett slipas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Stukatur i tak tas bort, väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Golv-Linoleummatta	Laminatgolv tas bort	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Ombyggnad i tak tas bort och återställs till standard	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Golv-Linoleummatta	Golv bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst