VÄSBYHEM
En värd för alla

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-10

Objektsnr
1634-9145

Adress
Hasselgatan 69

Objektstyp
3 rum och kök

Besiktningsdag
2026-11-04

Inflyttningsdatum
2026-12-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett Slipning/Lack	Golv har tydligt slitage	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv-Plastmatta	Golv har tydligt slitage	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Golv-Plastmatta	Golv har tydligt slitage	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Armatur	Takkontakt saknas	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Tvättställ	Spricka i tvättställ	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Dörr-Innerdörr Vit	Skada på dörr - bytes	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Golv	Tröskel slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Notering	Dörrkarm nedtill uppsvällt	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Plastmatta	Golv har tydligt slitage	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor - Lackade	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Innerdörr	Skada på dörr - bytes	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Bänkskiva ej standard - bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Balkong 1	Golv	Matta på golv tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Plastmatta	Golv har tydligt slitage	2. Väsbyhem åtgärdar