VÄSBYHEM
En värd för alla

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-06

Objektsnr
1370-1062

Adress
Hjortvägen 5

Objektstyp
5 rum och kök

Besiktningsdag
2026-11-04

Inflyttningsdatum
2027-02-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Förråd	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 2	Golv-Parkett	Slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Klädkammare 1	Dörr-Innerdörr Vit	Lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Vitvara-Torktumlare	Trasig - Bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Wc 1	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv-Parkett	Golv slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Golv-Parkett	Golv slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Garderob lackas	Garderobsdörr skadad	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Golv-Parkett		2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 4	Golv-Parkett	Golv slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 4	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 4	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Parkett	Större repor vid matrum - slipas och lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Bänkskiva	Fuktskada på bänkskiva	1. Ingen åtgärd
Kök	Köksluckor och lådor - Lackade	Luckor och täckskivor på överskåp fuktskadat	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Frys	Fryslåda trasig	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Golv-Parkett	Slipas och lackas pga större skador	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett	Golv slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Vägg	Speglar i vardagsrum tas bort och eventuella skador åtgärdas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst